



COMUNE DI NERVIANO  
PROVINCIA DI MILANO



Il Sindaco  
ENRICO COZZI

Il Segretario

DOTT. GEOL.  
VALSECCHI NICOLA

DOTT. GEOL.  
BIGIOLLI FABRIZIO



PIANO DI  
GOVERNO DEL  
TERRITORIO

ADOTTATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ELABORATO REDATTO A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

DOCUMENTO DI PIANO

All. 6

INTEGRAZIONI GEOMORFOLOGICHE: VALUTAZIONE DELLA  
REALE ESISTENZA DI ORLI DI TERRAZZO NATURALI AL  
FINE DELLA TUTELA DEGLI STESSI (Art. 51 DEL PTCP)

ELABORAZIONE  
MARZO 2010

DOTT. NICOLA VALSECCHI GEOLOGO  
VIA GHISLANZONI 14 – 23900 LECCO (LC)  
TEL/FAX 0341 368 481 - CELL. 347 31 71 538  
[e-mail valsecchi@studiogeologia.it](mailto:e-mail_valsecchi@studiogeologia.it)  
[www.studiogeologia.it](http://www.studiogeologia.it)

DOTT. FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO  
VIA VALERIANA 99 – 23016 CERCINO (SO)  
TEL/FAX 0342 680 651 - CELL.339 60 96 386  
[e-mail info@bigioli.it](mailto:e-mail_info@bigioli.it)

Il presente elaborato viene redatto con riferimento al cap. Elementi geomorfologici della Deliberazione di Giunta Provinciale del 16.02.2010 della Provincia di Milano in merito alla valutazione di compatibilità del P.G.T. adottato con il P.T.C.P. .

Nello specifico viene richiesto: *“Si evidenzia che nella cartografia geologica prodotta non risultano riportati gli orli di terrazzo individuati dalla Tav. n. 2 del PTCP vigente. Pertanto si chiede di verificare l’effettiva esistenza e nel caso di integrare la cartografia con tali elementi lineari, da assoggettare alle disposizioni di cui all’art. 51 delle NdA del PTCP, attribuendo agli stessi un’adeguata classificazione di fattibilità geologica.”*

In merito alla richiesta riportata nella Delibera di Giunta Provinciale, sono stati esperiti dei sopralluoghi e delle verifiche al fine di accertare quali elementi individuati nel PTCP come orli di terrazzo siano realmente esistenti.

Le verifiche hanno permesso di rilevare che:

- gli orli individuati in corrispondenza dei cigli di scavo delle aree di cava sono di origine antropica;
- gli elementi circolari individuati nella zona Nord Est del territorio comunale in direzione Lainate sono cumuli e scavi in terreno di origine antropica;
- l’orlo di terrazzo segnalato lungo il corso del Canale Villoresi non può essere classificato quale orlo di terrazzo naturale essendo il canale stesso artificiale, come verificato anche in situ per il tratto in esame;
- gli orli segnalati all’interno dell’area Actavis ed all’interno dell’area comunale Centro Addestramento Cinofilo, sono anch’essi di origine antropica e derivanti dai lavori di movimento terra per la sistemazione definitiva delle aree;
- l’orlo localizzato in via I° Maggio è riconducibile al riporto di materiale per la realizzazione di un rilevato sul quale sono stati costruiti i capannoni industriali – artigianali;
- le forme lineari individuate in fregio all’asta del Fiume Olona sono riconoscibili nelle sponde

DOTT. NICOLA VALSECCHI GEOLOGO  
VIA GHISLANZONI 14 – 23900 LECCO (LC)  
TEL/FAX 0341 368 481 - CELL. 347 31 71 538  
[e-mail valsecchi@studiogeologia.it](mailto:valsecchi@studiogeologia.it)  
[www.studiogeologia.it](http://www.studiogeologia.it)

DOTT. FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO  
VIA VALERIANA 99 – 23016 CERCINO (SO)  
TEL/FAX 0342 680 651 - CELL.339 60 96 386  
[e-mail info@bigioli.it](mailto:info@bigioli.it)

dell'alveo stesso, sia in rilevato che incise, ed a rilevati di protezione. Non a cordoni morenici, crinali, orli di terrazzo, massi erratici, dossi fluviali o paleo alvei come riportato nell'art. 51 delle NdA del PTCP.

Sono riconducibili ad orli di terrazzo, generati pertanto ad opera di processi naturali:

- le forme lineari individuate in via Fratelli Cervi e via Sant'Anna aventi comunque un'altezza contenuta (max 1,0m circa);
- le forme lineari individuate in località Costa San Lorenzo, di altezza comunque contenuta (max 1,0m circa).

Tali elementi geomorfologici lineari, riportati sulla Carta dei Vincoli, sono normati all'art. 15 delle Norme Geologiche di Piano ed all'art. 51 delle NdA del PTCP.

Non sono state apportate modifiche alla carta di fattibilità geologica, in quanto la classe attribuita risulta adeguata.

Si riporta documentazione fotografica a seguire.

Marzo 2010

Dott. Nicola Valsecchi Geologo

Dott. Fabrizio Bigioli Geologo

DOTT. NICOLA VALSECCHI GEOLOGO  
VIA GHISLANZONI 14 – 23900 LECCO (LC)  
TEL/FAX 0341 368 481 - CELL. 347 31 71 538  
[e-mail valsecchi@studiogeologia.it](mailto:valsecchi@studiogeologia.it)  
[www.studiogeologia.it](http://www.studiogeologia.it)

DOTT. FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO  
VIA VALERIANA 99 – 23016 CERCINO (SO)  
TEL/FAX 0342 680 651 - CELL.339 60 96 386  
[e-mail info@bigioli.it](mailto:info@bigioli.it)



Via Sant'Anna

DOTT. NICOLA VALSECCHI GEOLOGO  
VIA GHISLANZONI 14 – 23900 LECCO (LC)  
TEL/FAX 0341 368 481 - CELL. 347 31 71 538  
[e-mail valsecchi@studiogeologia.it](mailto:valsecchi@studiogeologia.it)  
[www.studiogeologia.it](http://www.studiogeologia.it)

DOTT. FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO  
VIA VALERIANA 99 – 23016 CERCINO (SO)  
TEL/FAX 0342 680 651 - CELL.339 60 96 386  
[e-mail info@bigioli.it](mailto:info@bigioli.it)



Località Costa San Lorenzo